
SCHOMBURG Polska sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18a
PL-99-300 Kutno
tel. 024 254 73 42
fax. 024 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl

Uszczelnienie lampy podwodnej w basenie kąpielowym poniżej lustra wody (lampa z kołnierzem)



	Basen	Basen termalny/Basen solankowy
1. Kołnierz ze stali nierdzewnej		
2. Kształtka uszczelniająca	ASO-Dichtmanschette	
3. Izolacja	AQUAFIN-2K/M	ASOFLEX-AKB
4. Zaprawa klejowa	SOLOFLEX	ASODUR-EK98
5. Okładzina ceramiczna		
6. Lampa		
7. Obudowa lampy		
8. Konstrukcja betonowa basenu		
9. Spoinowanie	HF05-Brillantfuge	ASODUR-EK98

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia.
Integralną część powyższego rysunku stanowią instrukcje techniczne poszczególnych materiałów.
Szczegółowych informacji udzielają nasi Doradcy Techniczni i Przedstawiciele Techniczno-Handlowi.